

Direzione Sanitaria
Dr.ssa Anna borrelli
direzionesanitaria.aou@unina.it

Procedura di vestizione/svestizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Si raccomandano le seguenti azioni, rispettando la sequenza di seguito indicata.

Vestizione

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l'integrità dei dispositivi assicurandosi di non utilizzare dispositivi non integri;
3. Indossare un primo paio di guanti;
4. Indossare il camice monouso;
5. Indossare idoneo filtrante facciale;
6. Indossare gli occhiali di protezione o il visore;

Svestizione*

Regole comportamentali:

- Durante la procedura è necessario evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione.
- Decontaminazione dei DPI riutilizzabili
 1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
 2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
 3. Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone
 4. Rimuovere gli occhiali o il visore;
 5. Rimuovere la mascherina maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
 6. Praticare nuovamente l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone

*da effettuare nell'antistanza/zona filtro, da identificare nei reparti di degenza e pronto soccorso