

U.O.C. Gestione Affari Generali

Al Prof. Francesco Briganti
Responsabile dell'U.O.S.D. di
Neuroradiologia interventistica
D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per
immagini e morfologica e Medicina Legale

Al Dott. Michele Amitrano
U.O.C. di Diagnostica per immagini e
Radioterapia
D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per
immagini e morfologica e Medicina Legale

e p.c. Al Direttore Sanitario

All' Esperto Qualificato
Dott.ssa Stefania Clemente
Responsabile dell'U.O.S. di Fisica Sanitaria
e Radioprotezione
D.A.I. di Sanità Pubblica,

Al Responsabile
Ingegneria Clinica, Tecnologie Sanitarie
e HTA

LORO SEDI

DISPOSIZIONE N. **322** DEL **28.06.2019**

Oggetto: Individuazione dei Responsabili degli impianti radiologici dell'A.O.U. Federico II.

IL DIRETTORE GENERALE

-Visto il Decreto Legislativo del Governo del 26 maggio 2000 n. 187, recante: "Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche", modificato dall'art. 39, Legge 1 marzo 2002, n.39;

-Ritenuto, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del citato Decreto, che recita, tra l'altro: "L'esercente ha l'obbligo di identificare il responsabile dell'impianto radiologico", di dover individuare i radiologi responsabili degli impianti radiologici dell'A.O.U. Federico II;

-Viste le note 10628 e 10629 del 21 maggio 2019, a firma del Prof. Arturo Brunetti, Direttore dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, afferente al D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale, con le quali lo stesso propone i seguenti i medici specialisti, quali responsabili degli impianti radiologici dell'A.O.U. Federico II:

➤ Prof. Francesco Brigante, Responsabile dell'U.O.S.D. di Neuroradiologia interventistica, quale Medico Specialista Radiologo responsabile delle seguenti apparecchiature radiologiche dell'Unità di Cardiologia Interventistica - edificio 2, piano terra:

1.Intensificatore di Brillanza Interventistica (sala 1) GE Medical System INNOVA 3100 IQ matricola EM33532 seriale 2359035 (125 KV max, 1000 mAs max, dotato di scopia e grafia);

2. Intensificatore di Brillanza Interventistica (sala 2) GE Medical System INNOVA 2121 Biplano 2471/151984G12 seriale 5127609-2/2216450 (125 KV max,1000 mAs max, dotato di scopia e grafia);

➤ Dott. Michele Amitrano, Dirigente Medico Specialista in Radiodiagnostica, quale responsabile delle seguenti apparecchiature radiologiche, diagnostica senologica – edificio 6:
1.Mammografo digitale con tomosintesi Selenia Dimensions 5000 –Hologic (KV range 20-49, ma mA range 10-50 con fuoco piccolo e 10-200 con fuoco grande) (seriele SDM181800280);
2.Mammografo digitale Senographe DS GE Medical Systems (operante prevalentemente a 25 KV e 80 mAs) (matr. D1S11080, seriale 2323449-1);
3.Apparecchiatura per esami mammografici con paziente prona “Mammotone” Fischer imaging, operante prevalentemente con 25 KV e 100 mAs (matr.9654-0100-001;seriale 85500G-3);
-Ritenuto, pertanto, di poter individuare quali responsabili degli impianti radiologici dell’A.O.U. Federico II i succitati Medici Specialisti in servizio presso il D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale;

DISPONE

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

-Individuare quali responsabili degli impianti radiologici dell’A.O.U. Federico II., i seguenti Medici Specialisti:

➤ Prof. Francesco Brigante, Responsabile dell’U.O.S.D. di Neuroradiologia interventistica, quale Medico Specialista Radiologo responsabile delle seguenti apparecchiature radiologiche dell’Unità di Cardiologia Interventistica - edificio 2, piano terra:

- 1.Intensificatore di Brillanza Interventistica (sala 1) GE Medical System INNOVA 3100 IQ matricola EM33532 seriale 2359035 (125 KV max, 1000 mAs max, dotato di scopia e grafia);
2. Intensificatore di Brillanza Interventistica (sala 2) GE Medical System INNOVA 2121 Biplano 2471/151984G12 seriale 5127609-2/2216450 (125 KV max,1000 mAs max, dotato di scopia e grafia);

➤ Dott. Michele Amitrano, Dirigente Medico Specialista in Radiodiagnostica, quale responsabile delle seguenti apparecchiature radiologiche, diagnostica senologica – edificio 6:

- 1.Mammografo digitale con tomosintesi Selenia Dimensions 5000 –Hologic (KV range 20-49, ma mA range 10-50 con fuoco piccolo e 10-200 con fuoco grande) (seriele SDM181800280);
- 2.Mammografo digitale Senographe DS GE Medical Systems (operante prevalentemente a 25 KV e 80 mAs) (matr. D1S11080, seriale 2323449-1);
- 3.Apparecchiatura per esami mammografici con paziente prona “Mammotone” Fischer imaging, operante prevalentemente con 25 KV e 100 mAs (matr.9654-0100-001;seriale 85500G-3);

-Le SS.LL. provvederanno agli adempimenti di cui ai richiamati ruoli, nel rispetto della normativa vigente, curando le operazioni connesse alla gestione delle attività e delle procedure di pertinenza;

-Dare alla presente immediata esecuzione.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI

F.to Il Direttore dell’U.O.C.
Dott.ssa Patrizia SPERANZA